

## **Support de baignoire Schmidlin INFINITY (SIA 181)** Mesure de niveau sonore selon SIA 181

### **Environnement de test:**

Laboratoire de construction Wilhelm Schmidlin AG, Oberarth Dalle en béton 24 cm Chape 12,5 cm

## Instruments de mesure:

Norsonic 140 Classe 1 Étalonnage 259-19875 (éditeur: Institut fédéral de métrologie METAS)

Marteau pendulaire EMPA

## Objet du test:

Support de baignoire Schmidlin INFINITY (SIA 181) encastré avec baignoire NORM CLASSIC 180x80 cm

## Type de montage:

Hauteur de montage 55 cm à partir de la chape Montage fixe avec étanchéité, garniture d'écoulement et de trop-plein raccordée, pose carrelée et siliconée

## Exigences d'après la norme SIA 181:2020:

Conformément au tableau 7 de la norme SIA 181, l'utilisation d'un receveur de douche génère dans le local d'émission un «bruit isolé» entrant dans la catégorie des «bruits d'utilisation».

D'après le tableau 6 de la norme SIA 181, pour des exigences élevées, la valeur limite se situe à 34 dB pour une pièce ayant une sensibilité au bruit moyenne (chambre à coucher, séjour) et à 38 dB pour une pièce ayant une sensibilité au bruit faible (salle de bain, WC, cuisine).

# **Schmidlin**<sub>m</sub>

## Réalisation du test:

















## Schmidlin<sub>n</sub>

## Résultats des mesures:




Illustration 1: Résultats de mesure 6/162

Mesure Local d'émission: pièce 2.2 avant

**Composant:** baignoire, marteau pendulaire

Local de réception: pièce 1.2 avant Position de mesure: Mip1MP6

Mesure: 20.03.2022 11:00:54 Position du marqueur: #1 #2 #3 Niveau LAFmax [dB(A)]: 47.2 47.5 47.3

Moyenne LAF: 47.3

Correction d'absorption K1: Non absorbant indiv./faible bruit continu -2

Correction de niveau K4: -12

Correction de volume Cv: 0 sia 181:2020

LHTot [dB(A)]: 33

Exigence:

LHMin [dB(A)]: 38 remplie 34 remplie LHElevé [dB(A)]: Type de bruit: utilisation Sensibilité: moyenne



## Étendue des mesures:

6x points de fixation dans le sol 6x points de fixation dans le mur 6x points de fixation en périphérie

Pour chaque point de fixation, 3 stimulations ont été déclenchées avec le marteau pendulaire. L'appareil d'enregistrement (microphone) a été placé à 3 endroits.

162 stimulations ont ainsi été mesurées.

### Résultat des mesures:

Une moyenne des 162 stimulations a été calculée. Cette valeur moyenne s'élève à 33,166 dB.

### **Conclusion:**

avec une valeur moyenne de 33,166 dB, les exigences accrues requises en matière d'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2020 sont donc remplies.

## Lieu / date:

Oberarth, le 9 mai 2022